











Установка радиального уплотнительного кольца коленчатого вала


340.290

Подходит для AUDI | MAN | SEAT | SKODA | VW

В отдельных случаях возможны утечки в пластмассовом корпусе сальника на автомобилях стандарта Euro 6 концерна VW с дизельными двигателями TDI EA288 рабочим объёмом 1,6 или 2,0 л, начиная с 2012 года выпуска.

Elring поставляет сальник в сборе с корпусом. Монтаж выполняется с торцевой стороны. Во избежание утечек или повреждений необходимо соблюдать следующие инструкции.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



340.290



471.501 | 006.553



YouTube

ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany

Phone +49 7123 724-799

service@elring.com | www.elring.com

TS1 02/2026



Das Original